Административные правонарушения за 2013г. по ООО УК "Приволжское ПЖРУ"

№ п/п	Адрес	Протокол	Нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
1	ул. З. Космодемьянской, 4	от 20.05.2013 № СПр-9309	Температура ГВС не соответствует нормотивной, в точке водоразбора в помещении кухни кв. 51 температура ГВС составила 29,9 град. С. Замер произведен ТК 5.06	
2	ул. Бубнова, 4	от 31.05.2013 № СПр-9668	Нарушение норматива температурного режима ГВС. Температура горячей воды 40 град. С. (Замер произведен ТК 5.06 в точке водоразбора кв.21	
3	Московское шоссе, 298	от 07.06.2013 № СПр-10732	Нарушение норматива температуры ГВС. Замер произведен ТК 5.06 в точке водоразбора.	
4	ул. Тополей, 3	от 31.05.2013 №СПр-9670	Нарушение температурного режима ГВС. Замер произведен ТК 5.06 в точке водоразбора кв.105 (29,7град.С)	
5	ул. Бубнова, 8Б	от 31.05.2013 №СПр-9669	Нарушение температурного режима ГВС. Температура горячей воды составила 41,5 град.С, в точке водоразбора кв.37. Замер произведен ТК 5.06	
			Нарушение температурного режима ГВС. 37,3град.С в точке водоразбора кв.70. Замер произведен ТК 5.06	
6	ул. Ташкентская, 220	от 09.12.2013 №3733	Наличие просадок, щелей и трещин отмостки дома №220 по ул. Ташкентская	
			Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничной клетки 4 подъезда	
7	ул.Ново-Садовая, 212	от 28.08.2013 №СПр-15351	Температура в точке водоразбора кв.202 (по одному стояку с кв.178) составила 50град.С , тем самым не организовано своевременное проведение планового-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборных точки	
8	ул. Ново-Садовая, 212	от 03.07.2013 №СПр-12217	При инструментальном замере температура ГВС на подающем трубопроводе (ввод) 70 град.С , температура ГВС в точке водоразбора кв.178 41.7град.С. (Замер произведен контактным термометром ТК 5.06) тем самым не обеспечено своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборных точки.	

9	Московское шоссе, 286	от 30.07.2013 №СПр-14062	Полотенцесушитель в ванной комнате кв.267 не прогревается	
			Отсутствие освещения (частично) в подъезде № 6	
10	ул. Тополей, 14 кв.31	от 04.09.2013 №СПр-15923	Не организованно своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборных точки (Инструментальным замером, проведенным термометром контактным ТК -5.05 было установлено, что температура горячей воды в точке разбора кв.№31 составляла 34.3 С°, при нормативной не ниже 60 С°. Температура горячей воды в помещении теплоузла, на вводе в дом составляла 60 С°)	
11	ул. Молодежная, 1	от 03.09.2013 №СПр-15927	Нарушение температурного режима горячей воды во внутренней системе кв.42	
12	ул. 22 Партсъезда, 186	от 02.10.2013 №СПр-18031	Нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолка лестничной клетки 1-го подъезда	
13	ул. Губанова, 34	от 28.10.2013 №СПр-27855	Неисправность ограждений лестничных маршей (частичное отсутствие металлических прутьев).	
			Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен и потолка лестничной клетки подъезда №1	
14	ул. Силина, 15	от 28.10.2013 №СПр-27762	Неисправность асфальтового покрытия у 2 подъезда, наличие сквозного отверстия между бетонной плитой входа в подъезд №2 и асфальтовым покрытием	
			Неисправность (краевое разрушение) подъездного козырька 2 подъезда	
			Неисправность поэтажных загрузочных клапанов мусоропровода в 1 и 2 подъездах	
15	ул. Н-Садовая, 373	от 28.10.2013 №СПр-27849	Неисправность отмостки (провалы, контруклон)	
			Наличие грызунов, отсутствие своевременной дератизации	
			Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен л.кл. подъезда	
16	ул. Солнечная, 33	от 28.08.2013 №СПр-15399	Отсутствие плафонов на осветительных приборах лестничной клетки 2-го подъезда	
			Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничной клетки подъезда №2	
			Загрязненность стен лестничной клетки, надписи на стенах 2 подъезда	
17	ул. Солнечная, 39	от 22.11.2013 №3372	Во 2-ом подъезде дома неисправны отопительные приборы на всех этажах	

18	ул. Губанова, 12	от 11.12.2013 №СПр-30583	Подтопление помещений из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования, грунтовыми водами и атмосферными осадками	
			Нарушение герметичности трубопровода канализации	
19	ул. Г.Димитрова, 112	от 27.12.2013 №СПр-31663	Загрязненность, наличие снега на козырьке	
20	Московское шоссе, 290	от 27.12.2013 №СПр-31242	Отсутствуют предложения о передаче объектов общего имущества собственников помещений в МКД в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора (размещение рекламных конструкций на фасаде дома)	
21	ул. Бубнова, 11	от 24.10.2013 №СПр-21988	Разрушение, провалы, контроуклон отмостки и тротуара	
22	ул. Аминева, 21	от 14.03.2013 №СПр-4810	Загрязненность лестничной клетки подъезда (отсутствие уборки)	
23	ул. З.Космодемьянской, 6	от 28.03.2013 №СПр-6224	Отсутствие осветительных приборов на лестничной клетке	
			Отсутствие шиберной заслонки в мусороприемной камере	
24	ул. Аминева, 21	от 14.03.2013 №СПр-4810	Загрязненность лестничной клетки подъезда (отсутствие уборки)	
25	ул. Молодежная, 13	от 24.05.2013 №СПр-9672	Нарушение нормативной температуры ГВС, замер производится ТК 5.06 в точке водоразбора кв.509 (32,8 град. С°)	
26	Московское шоссе, 278	от 07.06.2013 №СПр-10735	Нарушение норматива температурного режима ГВС. Замер производился ТК 5.06 вточке водоразбора кв.61 (52 градС°)	
27	ул. Н-Садовая, 212	от 21.03.2013 №СПр-4981	Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток в подъезде №1	
28	ул. Н-Садовая, 212	от 28.06.2013 №СПр-11831	Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток в подъезде №1	
29	ул. Демократическая, 27	от. 30.07.2013 №СПр-14063	Полотенцесушитель в ванной комнате кв.19 не прогревается	
30	ул. З.Космодемьянской, 3	от 30.07.2013 №СПр-14049	Увлажнение грунта в подвальном помещении	
			Захламленность подвального помещения	

31	ул. Бубнова, 8Б	от 15.08.2013 №СПр-14564	Не организованно своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборных точки. При инструментальном замере температуры ГВС на подающем трубопроводе (ввод) +60гр., температура ГВС в точках разбора кв№104 составляет +31гр. (замер произведен контактным термометром ТК - 5.05).	